

# ハイボンドトップ 標準施工仕様書

カナエ化学工業株式会社  
兵庫県尼崎市丸島町8-2  
TEL 06-6418-1501

工 程	施 工 仕 様
1. 下 地 処 理	<ul style="list-style-type: none"><li>・ レイタンス、油脂、塵埃などを充分に取り除く。</li><li>・ 水濡れ部は充分に乾燥させる。</li></ul> ※下地のチョーキングが著しい場合は、除去作業を充分に行ってください。
2. プライマー (ケーシーラー使用)	ローラー又は刷毛にて均一に塗布する。 塗布量：0.15kg/m <sup>2</sup> 乾燥時間：1時間以上（20℃）
3. トップコート (ハイボンドトップ使用)	ローラー又は刷毛にて均一に塗布する。 塗布量：0.50～0.70/m <sup>2</sup> 養生：24時間以上

## 【施工図】

